

2016年4月18日

お客さま 各位

日本バイリーン株式会社
メディカル資材本部

バイリークリエイト株式会社
産業資材部

国家検定防じんマスク「バイリーンマスク」合格標章の印字誤表示についてのお知らせ

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、日本バイリーン株式会社が製造し、バイリークリエイト株式会社が販売しております国家検定防じんマスク「バイリーンマスク」におきまして、下記内容の国家検定合格標章の印字に誤表示があることが判明いたしました。

お客さま各位には、ご心配ならびにお手数をおかけすることになり、誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。

該当する製品をお持ちの場合、正しい表示の製品と交換させていただきますので、【別紙】に記載しております、**お問い合わせ先 バイリークリエイト株式会社 産業資材部** まで ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

交換対象製品の確認方法に関しましては、【別紙】「交換対象製品の確認方法」をご参照いただきますようお願い申し上げます。

なお、本件は印字に関わることであり、製品の性能・機能につきまして何ら問題はございません。

今後は、今回のような誤表示の防止に努めるとともに、さらなる品質向上を図らせていただきます。

敬具

記

1. 対象製品 (バイリーンマスク)

分類	品番	型式	型式検定合格番号
DS1	X-3501	X-3501-1	TM595号
	X-3561	X-3561-1	TM596号
DS2	X-3502	X-3502-1	TM593号
	X-3562	X-3562-1	TM594号

2. 誤表示の具体的内容

国家検定防じんマスクの表面に印字されている合格標章において、「国（平26）検」と表示すべき個所を「国（平25）検」と誤って表示。



以上

【別紙】

交換対象製品の確認方法

1. 対象製品

2015年1月以降にご購入いただいた対象品番の、外箱および内箱に表記されている LOT 番号をご確認ください。

1) 該当 LOT 番号

「410××××」～「603××××」

2) 外箱の LOT 番号の記載位置



表記されている
LOT 番号
(赤枠内) が
上記範囲内の製
品が対象となり
ます。



3) 内箱の LOT 番号の記載位置



内箱正面の
バーコードの
横に記載されて
います。



2. 交換方法について

お問い合わせの上、対象製品に該当する場合は下記送付先宛てに佐川急便かヤマト運輸の着払いでご送付ください。現物を確認次第、お客さま宛て*に代替品を送付させていただきます。
なお、出荷準備が整うまでにお時間がかかる場合がございますが、ご了承願います。

*手違いを防ぐため、送り状には、代替品送付先の住所、ご担当者さまのお名前・お電話番号を明確に記載いただきますようお願い申し上げます。

送付先：日本バイリーン株式会社 物流部
〒306-0213 茨城県古河市北利根7番地
電話番号 0280-92-2311

3. お問い合わせ先

バイリークリエイト株式会社 産業資材部
本社：〒104-0045 東京都中央区築地5-6-4 浜離宮三井ビルディング
TEL 03-4546-1184 FAX 03-4546-1146
大阪営業所：〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-19 大阪ディーアイシービル
TEL 06-6121-9700 FAX 06-6121-9703