

2009年4月

お客様 各位

日本バイリーン株式会社

第一事業部 衣料・メディカル資材本部

排気弁付き使い捨て式防じんマスク 製品交換のお願い

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、弊社で販売致しました排気弁付き防じんマスク 2品番（X-3702、X-3762）の一部におきまして、排気弁の作動気密性能が国家検定規格に適合していない可能性のある製品を出荷した事実が判明致しました。このため、製品の交換を実施させていただきます。今現在、この製品による事故の報告は受けておりません。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。

弊社と致しましては、このような事実を真摯に受け止め、お客様お手持ちの製品在庫の全てを正規品と交換させていただきたいと存じます。交換方法につきましては添付「製品交換の詳細について」をご参照いただきますようお願い申し上げます。

今後、再発防止のために、より一層の品質管理の向上に努める所存でございますので、何卒ご理解いただき、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

製品交換の詳細について

1. 対象品番


「X-3702」および「X-3762」

2. 交換対象製品

2008年9月1日以降にご購入いただいた、外箱および内箱に表記されている
LOT番号をご確認ください。下表のLOT番号に該当する製品が対象となります。

品番	外箱および内箱に表記されている LOT 番号
X-3702	「8060624」「8060625」 「8101008」「8101009」
X-3762	「8091030」

①外箱 (サイズ 300mm×670mm×H195mm)



印字されてお
ります番号 (枠内)
が LOT 番号と
なります。



②内箱 (サイズ 130mm×140mm×H180mm)



内箱上部のふた内面に印字されて
おります番号 (枠内) が LOT 番
号となります。

3. 交換方法について

下記送付先あてに佐川急便かヤマト運輸の着払いにてご送付頂きますようお願い
申し上げます。現物確認次第、ご担当者様あて*に代替品を送付させていただきます。
地域によりましては到着に日数の掛かる場合がございますがご了承の程お願い申し
上げます。

***手違いを防ぐため、送り状に、ご担当者様のご住所・お名前・お電話番号を明確に
記載頂きますようお願い申し上げます。**

送付先：日本バイリーン株式会社 物流担当
〒306-0213 茨城県古河市北利根7番地
電話番号 0280-92-2311

4. 製品についてのお問い合わせ先

製造元：日本バイリーン株式会社 衣料・メディカル資材本部 TEL：03-3258-3355

発売先：バイリークリエイト株式会社 コンシューマー資材営業部

産業資材東京担当 TEL：03-3258-3320

産業資材大阪担当 TEL：06-6121-9700

以上